

Eelectron Web Server IN00B02WEB

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione di HORIZONE SERVER contiene:

- Web server HORIZONE SERVER
- Connettore per alimentazione e bus KNX

COLLEGAMENTI

Per utilizzare HORIZONE SERVER è necessario predisporre i seguenti collegamenti:

- Alimentazione 12/24 VDC (assorbimento: 240mA a 12V) mediante apposito connettore in dotazione secondo indicazioni riportate sul dispositivo (PIN 1 e 2 partendo da sinistra, + e - rispettivamente)
- Bus KNX mediante apposito morsetto in dotazione
- Rete LAN mediante cavo RJ45 (non in dotazione) cat. 5 o superiore


HORIZONE SERVER è progettato per essere montato su guida DIN (5 moduli).


PRIMO ACCESSO

Collegare HORIZONE SERVER al proprio PC attraverso un cavo di rete "cross-over" (o "incrociato")

- Accedere alle impostazioni di rete del proprio PC, come illustrato nella documentazione del proprio sistema operativo
- Modificare le impostazioni del protocollo di comunicazione TCP/IP (versione 4) relative alla porta LAN a cui è collegato HORIZONE SERVER, ed impostare manualmente i seguenti parametri:
- o Indirizzo IP: 192.168.0.110
- Maschera di rete: 255.255.255.0
- o Gateway predefinito: 192.168.0.110

Salvare ed attendere che le nuove impostazioni diventino effettive. Qualora venga richiesto, riavviare il sistema.





Una volta effettuate le modifiche, aprire un browser digitando il seguente indirizzo: http://192.168.0.110

Dopo alcuni secondi viene presentata la finestra di login; inserire le seguenti credenziali:

Username: admin Password: admin

N.B. Si consiglia di utilizzare i seguenti browser per una maggior compatibilità:

- · Google Chrome
- Apple Safari

CAMBIO CONFIGURAZIONE DI RETE

Se la configurazione di rete di HORIZONE SERVER non è adatta alla rete LAN in cui andrà installato, procedere come segue:

- Aprire il MENU DI NAVIGAZIONE laterale (se non è già aperto) premendo il pulsante in alto a destra
- Premere il pulsante "ADMIN" comparso nella TOOLBAR in basso a destra, e attendere alcuni secondi il caricamento dell'ambiente di CONFIGURAZIONE
- Dal MENU selezionare "SETUP" e quindi "RETE"
- Inserire le nuove impostazioni per la scheda di rete di HORIZONE SERVER e confermare mediante il pulsante "SALVA"



CONFIGURAZIONE IMPIANTO KNX

Per configurare la supervisione di un impianto KNX:

- Esportare il progetto da ETS in formato OPC
- Accedere al menu di configurazione di HORIZONE SERVER premendo il pulsante nell'angolo in basso a destra
- Selezionare la voce "TECNOLOGIE"
 → "KNX" dal MENU dell'ambiente di
 CONFIGURAZIONE di HORIZONE
 SERVER
- Selezionare la voce "IMPORTAZIONE DA ETS" e caricare il file
- Seguire le istruzioni a video, avendo cura di specificare le informazioni richieste per gli indirizzi KNX che non rispondono alle "REGOLE ETS" già

- presenti in HORIZONE SERVER, eventualmente personalizzate
- Terminare la procedura con il pulsante "SUCCESSIVO"
- Creare uno o più AMBIENTI attraverso l'apposito pulsante in basso a sinistra una volta scelta la voce "AMBIENTI" nella sezione "SUPERVISIONE" del menu di configurazione
- Personalizzare i nuovi AMBIENTI compilando le informazioni richieste nella sezione "PROPRIETA" DELL'OGGETTO"
- Cercare gli oggetti KNX che si intende inserire negli ambienti attraverso il MOTORE DIICERCA disponibile in alto a sinistra e selezionarli (usare tasto CTRL per selezionare più elementi)
- Trascinare gli elementi selezionati nella sezione"OGGETTI CONTENUTI"

Al termine, accedere alla sezione di FRONTEND utilizzando l'apposito pulsante in alto a destra, navigare negli AMBIENTI (utilizzando l'omonimo pulsante nel MENU DI NAVIGAZIONE e nella PAGINA HOME) e provare a comandare gli oggetti KNX importati.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al MANUALE INSTALLATORE scaricabile dal sito www.eelectron.com (sezione "download").

CARATTERISTICHE HARDWARE

| Alimentazione | 12 24VDC |
|------------------------|--|
| Assorbimento | 180mA @12V ; 110mA @24V |
| Porte di comunicazione | KNX Connettore standard TP rosso/nero |
| | RS232 (1x) Connettore maschio D-SUB 9 poli |
| | RS485 (1x) Connettore con viti a serrare |
| | USB 2.0 (2x) |
| | LAN (1x) Connettore RJ-45 standard (10/100 Mbps) |
| Reset | Pulsante hardware sul lato inferiore del case |
| LED | Rosso (1x) Reset in corso/allarmi Verde (1x) Power ON |
| Grado di protezione | IP20 (secondo EN 60529) |
| Classe di isolamento | II (secondo EN 60335-1) |
| Temperatura operativa | 0°C +50°C |
| Dimensioni | 88x90x62 mm ; 5 moduli DIN |
| Materiale case | Materiale termoplastico autoestinguente |



SMALTIMENTO

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al temine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui e composta l'apparecchiatura.



Eelectron spa



Via Monteverdi 6 I-20025 Legnano (MI) - Italia Tel: +39 0331 500802 Fax: +39 0331 564826 Email: info@eelectron.com Web: www.eelectron.com



Eelectron Web Server IN00B02WEB

Box content

HORIZONE SERVER Box contains:

- Web server HORIZONE SERVER
- Power supply connector
- KNX bus connector

Copnnections

use HORIZONE SERVER. necessary to fix the following connections:

- Power supply 12/24VDC (240mA 12VDC through a special connector provided accordance in instructions on the device (PIN 1 and 2 starting from the left, + and -, respectively)
- Bus KNX using WAGO connector
- LAN network with ethernet cat.5 cable (not supplied)


HORIZONE SERVER è designed to fit with 5 modules DIN rail.


FIRST LOGIN

Connect HORIZONE SERVER to your PC using a Ethernet crossover cable.

- Open network settings panel of your PC, following the instructions of your OS
- Change the settings of TCP / IP communication protocol (version 4) on the LAN port that is connected Horizonte's SERVER, and manually set the following parameters:
 - IP Address: 192.168.0.110
 - Subnet mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.0.110

Save and wait for the new settings to take effect. When requested, restart the OS.





After committing the changes, open a browser typing the following address: http://192.168.0.110

After few seconds, the system will show the login form, enter the following credentials:

Username: admin Password: admin

N.B. We recommend using the following browsers for better compatibility:

- Google Chrome
- Apple Safari

CHANGE NETWORK CONFIGURATION

If the server's network configuration is not suited to the LAN where will be installed, follow these steps:

- Click on the Settings icon in the lower right corner
- From Menu select "Setup" and then "Network"
- network card button





ccess @

To configure the visualization of a KNX installation:

Enter the domain with which you log on remotely t (For example: example.dyndrs.org if the remote a

- Export OPC file from ETS
- Select the configuration menu, clicking on the lower right button
- Chose the menu "Technologies" -> "KNX" from the main menu
- Select "ETS Import" and then load the project file
- Follow the onscreen instructions, making sure to specify information needed for addresses that do not meet the "ETS Rules" already defined in Horizone Server.
- End the procedure with the "Next" button
- Create one or more Rooms through the appropriate button in the "Rooms" of the "Visualization" -> configuration menu
- Customize the new rooms filling in the required information in the section "OBJECT PROPERTIES"

- Look for KNX objects that you want to insert in the rooms through the "SEARCH ENGINE" available on the top left and select them (use CTRL key to select multiple items)
- Drag the selected items in the "CONTAINED OBJECTS"

At the end, go to the FRONTEND section using the appropriate button at the top right, browse in rooms (using the button of the same name in MENU NAVIGATION and HOME PAGE) and try to control theimported KNX objects.

For more details, please refer to the INSTALLER MANUAL downloaded from website www.eelectron.com ("download" area).

HARDWARE SPECIFICATION

| Supply | 12 24VDC |
|------------------------|--|
| Power consumption | 180mA @12V ; 110mA @24V |
| Porte di comunicazione | KNX Standard bus connector red/black |
| | RS232 (1x) 9 pin D-SUB male connector |
| | RS485 (1x) Screw connector |
| | USB 2.0 (2x) |
| | LAN (1x) RJ-45 jack (10/100 Mbps) |
| Reset | Push button on the bottom of the case |
| LED | Red (1x) Reset in progress/alarms Green (1x) Power ON |
| Grado di protezione | IP20 (according to EN 60529) |
| Classe di isolamento | II (according to EN 60335-1) |
| Temperatura operativa | 0°C +50°C |
| Dimensioni | 88x90x62 mm ; 5 DIN modules |
| Materiale case | Thermoplastic self-extinguishing material |



H

DISPOSAL

The crossed-out bin symbol on the equipment or packaging means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the wom product to a sorted waste centre, or return it to the retailer when purchasing a new one. An efficient sorted waste collection of the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.



Eelectron spa



Via Monteverdi 6 I-20025 Legnano (MI) - Italia Tel: +39 0331 500802 Fax: +39 0331 564826 Email: info@eelectron.com Web: www.eelectron.com